

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1216551 WM ✓	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	13/09/23	Priority / Prioridad	2
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	- 068-Pump	Status / Estado	WO Scheduled
	- Corrective Result of PM Equip./Asset Condition	Supervisor	Proc Wet Utilities Supvsr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	385-PP-9004
Manufacturer / Fabricante	Sandpiper
Model Desc. / Desc. Modelo	Pump Pneumatic Sump Collector Collector Area
P&ID	P&ID
Parent / Padre	385 Collector
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Instalacion de malla.

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Instalacion de malla.

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
41556	Jose Jimenez		10.00	2.00
41506	Agustín Díaz		10.00	2.00
48536	Edgar Fernandez		10.00	2.00
58691	Jose Torale	JT	10.0	2.0
57104	Hercos Perez	HP	10.0	2.0

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	14/9/23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	7:30
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminó de Trabajo	14/9/23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminó de Trabajo	8:00 - 12:00

Failure / Falla	NA
Analysis / Análisis	NA
Solution / Solución	NA

Comments / Comentarios
Instalacion de malla en la succion. Torno diurno MP/58 Traslado e instalación de succión, aplicación de Sikaflex, empaque nuevo, Prueba Operativa

WO Raised by: / Orden Creada por:	SAMUEL SALAZAR
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	13/09/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	José J. J. [Signature]
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	[Signature]
Date Completed / Fecha completada:	14/9/23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2